

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №44»

Тарасова Н.В.



ПЛАН

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В МБДОУ «Детский сад №44»

На основании представления от 25.05.2018г

№ п/п	предписание	наименование пункта представления	Дата исполнения	Наличие локально-сметного расчета	Сумма необходимая для исполнения предписания	Отметка об исполнении
«Детский сад №44»						
	Предписание от 25.05.2018г №62/1/1-11	Двери ведущие на правую лестничную клетку не имеют уплотнений в притворах	01.11.2019	-	-	Исполнение до 01.11.2019
	Двери ведущие на левую лестничную клетку не имеют уплотнений	Двери ведущие на левую лестничную клетку не имеют уплотнений	01.11.2019	-	-	Исполнение до 01.11.2019
	Планы эвакуации, расположенные на втором этаже, выполнены не в соответствии с планировкой помещений.	Планы эвакуации, расположенные на втором этаже, выполнены не в соответствии с планировкой помещений.	01.11.2019	Имеется счет №170 от 21.05.2018г для выделения денежных средств из бюджета.	1000,00	Исполнение до 01.11.2019
	Высота ограждений лестниц, используемых детьми менее 1,2 метра (центральный вход)	Высота ограждений лестниц, используемых детьми менее 1,2 метра (центральный вход)	01.11.2019	Имеется счет №170 от 21.05.2018г для выделения денежных средств из бюджета.	<b>Общая сумма 32080,00 рублей</b>	Исполнение до 01.11.2019
	На центральном эвакуационном выходе отсутствуют двухсторонние и двухуровневые поручни	На центральном эвакуационном выходе отсутствуют двухсторонние и двухуровневые поручни	01.11.2019	Составлена заявка в УОг. Ачинска, заявка в УКС г. Ачинска на ремонт центрального входа	-	Исполнение до 01.11.2019
	Высота ограждений правой лестничной клетки (при подъеме на первый этаж) используемых детьми менее 1,2 метра	Высота ограждений правой лестничной клетки (при подъеме на первый этаж) используемых детьми менее 1,2 метра	01.11.2019	Счет 170 от 21.05.2018г	-	Исполнение до 01.11.2019

	Высота ограждений левой лестничной клетки (при подъеме на первый этаж) используемых детьми менее 1,2 метра	01.11.2019	Счет 170 от 21.05.2018г	-	Исполнение до 01.11.2019
	В тамбурах эвакуационных выходов с правой лестничной клетки отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации	01.11.2019	-	-	Исполнено 15.06.2018г
	В тамбурах эвакуационных выходов с левой лестничной клетки отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации	01.11.2019	-	-	Исполнено 15.06.2018г
	Расстояние между вертикальными членениями ограждений правой лестничной клетки (при подъеме на первый этаж) более 0,1 метра	01.11.2019	Счет 170 от 21.05.2018		Исполнение до 01.11.2019
	Расстояние между вертикальными членениями ограждений левой лестничной клетки (при подъеме на первый этаж) более 0,1 метра	01.11.2019	Счет 170 от 21.05.2018		Исполнение до 01.11.2019